

Mänguväljak ALU 5

Variatsioon JALU05



Dambis Eesti OÜ

Registrikood: 10419415
KMKR nr: EE100352108

IBAN (Swedbank)
EE412200221010778826
SWIFT: HABAEEX


IBAN (LHV)
EE237700771002336674
SWIFT: LHVBE22

Kontor: Maakri 19-21, Tallinn.
UMA kontorihoone

Ladu: Lao tn 15, Maardu linn,
Harju maakond, 74114
(NB! Avatud eelneval kokkuleppel)

www.dambis.ee
info@dambis.ee
(+372) 670 1400

Mõõtmed



Vajaliku turva-ala suurus 55 m². Kõrgeim kukkumiskõrgus 1.60 m.

A=8150mm

B=9060 mm

s1=24.50 m²

Kukkumiskõrgus 1 m

s2=8.50 m²

Kukkumiskõrgus 1.20 m

s3=22.00 m²

Kukkumiskõrgus 1.60 m

**Dambis Eesti OÜ**

Registrikood: 10419415
KMKR nr: EE100352108

IBAN (Swedbank)
EE412200221010778826
SWIFT: HABAEE2X

IBAN (LHV)
EE237700771002336674
SWIFT: LHVBE22

Kontor: Maakri 19-21, Tallinn.
UMA kontorihoone

Ladu: Lao tn 15, Maardu linn,
Harju maakond, 74114
(NB! Avatud eelneval kokkuleppel)

www.dambis.ee
info@dambis.ee
(+372) 670 1400

MATERJAL

POSTID

ALUMIINIUM: Kasutatavad konstruktsiooniprofiilid on 6005 külmpressitud sulamist, paksusega 2,5 mm. Need on äärmiselt tugevad ja pakuvad suurepärase korrosioonikindlust. Pärast pressimist lakitakse postid mittetoksilise pliivaba pulbervärviga. Kõikidel alumiiniumprofiilidel on spetsiaalsed konstruktsioonid ka soontes, millesse on paigaldatud ühenduspoldid, et tagada suurem vastupidavus ja vastupanu vandalismile. Alumiiniumpostide ülaosale on paigaldatud spetsiaalselt vormitud polüuretaanist kork.

PANEELID

HDPE: suure tihedusega polüetüleen, mida iseloomustab vastupidavus keemilistele abrasiividele ja korrosioonikindlus, sest tegemist on polümeeriga. HDPE purustamine on väga keeruline, sest oma elastse olemuse tõttu pakub see suurt löögikindlust. Kogu struktuuri värvuse ühtlus annab katkematu ja homogeense viimistluse. Selle sünteetiline baas takistab bakterite, seente ja samblike tekkimist.

Metallosad: tsingitud teras ja pulbervärv, väga vastupidav hõõrdumisele, korrosioonile, kemikaalidele ja plekkidele, suurepärase ilmastikukindlusega.

Kinnitused: teras vastab standardile 8.8 DIN267, AISI-304 või AISI-316.



Dambis Eesti OÜ

Registrikood: 10419415
KMKR nr: EE100352108

IBAN (Swedbank)
EE412200221010778826
SWIFT: HABAEEX

IBAN (LHV)
EE237700771002336674
SWIFT: LHVBE22

Kontor: Maakri 19-21, Tallinn.
UMA kontorihoone

Ladu: Lao tn 15, Maardu linn,
Harju maakond, 74114
(NB! Avatud eelneval kokkuleppel)

www.dambis.ee
info@dambis.ee
(+372) 670 1400

Paigaldusviisid

Ankurpoltidega kõvale pinnale



Betoneeritud pinnasesse



Dambis Eesti OÜ

Registrikood: 10419415
KMKR nr: EE100352108

IBAN (Swedbank)
EE412200221010778826
SWIFT: HABAEEX

IBAN (LHV)
EE237700771002336674
SWIFT: LHVBE22

Kontor: Maakri 19-21, Tallinn.
UMA kontorihoone

Ladu: Lao tn 15, Maardu linn,
Harju maakond, 74114
(NB! Avatud eelneval kokkuleppel)

www.dambis.ee
info@dambis.ee
(+372) 670 1400

HOOLDUS

Kord nädalas: kontrollige elemendi üldist seisukorda visuaalselt, veendumaks, et sellel ei ole kahjustusi, mis võivad kasutajaid ohustada.

Kord kuus: kontrollige, et tornide põrandatel ei ole kahjustusi ega vigastusi. Kontrollige, et polüetüleenpaneelidel ei ole ohtlikke kriimustusi ega täkkeid. Veenduge, et kõik turvapiirded on olemas ja paigas.

Eemaldage kõik pinnud, mis võivad käepidemetele ja puidust osadele tekkida. Veenduge, et iga element oleks struktuurilt sama stabiilne kui uuena. Kontrollige kõikide kruvide, poltide olekut ja kinnitusi. Kontrollige katteid. Kontrollige aluspinna tüüpi (kummist plaadid, kummist põrandakate, liiv, rohi).

Kord aastas: veenduge, et polüetüleen ei ole deformeerunud. Kontrollige käepidemeid, tugesid ja puidust liitmikke veendumaks, et nende konstruktsioonis ei ole vigastusi ja need pole ühele küljele keerdunud ega moonutatud. Kontrollige kindlasti, kas kõik silla mutrid ja poldid on täielikult pingutatud. Kontrollige ka kõiki keeviseid turvapiiretel ja laskumistorudel. Kontrollige ka betoonitööde olekut.

- Seadmete aktiivsema kasutamise korral peaks kontroll ja hooldus olema sagedasem.

- Ärge kasutage toodet enne, kui paigaldus on lõpetatud.

- Ärge kasutage toodet enne, kui hooldus on teostatud.

- Tutvuge hoolikalt hooldusjuhistega.



Dambis Eesti OÜ

Registrikood: 10419415
KMKR nr: EE100352108

IBAN (Swedbank)
EE412200221010778826
SWIFT: HABAEEX

IBAN (LHV)
EE237700771002336674
SWIFT: LHVBE22

Kontor: Maakri 19-21, Tallinn.
UMA kontorihoone

Ladu: Lao tn 15, Maardu linn,
Harju maakond, 74114
(NB! Avatud eelneval kokkuleppel)

www.dambis.ee
info@dambis.ee
(+372) 670 1400



Dambis Eesti OÜ

Registrikood: 10419415
KMKR nr: EE100352108

IBAN (Swedbank)
EE412200221010778826
SWIFT: HABAEEX

IBAN (LHV)
EE237700771002336674
SWIFT: LHVBE22

Kontor: Maakri 19-21, Tallinn.
UMA kontorihoone

Ladu: Lao tn 15, Maardu linn,
Harju maakond, 74114
(NB! Avatud eelneval kokkuleppel)

www.dambis.ee
info@dambis.ee
(+372) 670 1400